## WICHTIGE RÜCKRUFAKTION



## ÖHLINS Lenkungsdämpferhalter Herstellungszeitraum September 2008 bis Oktober 2013

Öhlins DTC bedauert Ihnen mitzuteilen, dass es Aufgrund eines Produktionsfehlers bei den Haltern der Lenkungsdämpfer, die zwischen September 2008 und Oktober 2013 produziert wurden, zu einem Sicherheitsrisiko kommen kann.

Durch einen Produktionsfehler/Materialfehler kann es zu einem Defekt am Halter kommen. Sofern an Ihrem Fahrzeug ein Öhlins Nachrüst-Lenkungsdämpfer mit einer der untenstehenden Teile- und Seriennummern verbaut ist: <u>bitte nutzen Sie Ihr Motorrad nicht mehr bevor der Lenkungsdämpfer und der Halter entfernt sind.</u>

Öhlins hat entschieden die Lenkungsdämpferhalter zurückzurufen und diese durch neue Halter zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie unsere Technik Abteilung unter info.odtc@ohlins.se. Wir benötigen die Artikelnummer und die Seriennummer des Lenkungsdämpfers. Wo Sie die Informationen auf Ihrem Produkt finden, sehen Sie unten auf der Abbildung.

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die eventuell durch diese Rückrufaktion entstehen.

ÖHLINS DTC Gottlieb-Daimler-Straße 25 D-53520 Meuspath Deutschland info.odtc@ohlins.se www.ohlins.eu



## Teile- und Seriennummern für Lenkungsdämpfer mit betroffenem Halter

Teilenr.	Seriennummer	Teilenr. Halter
SD 000	125476, 126040, 127647, 127340, 127 882, 127960, 128149, 131055 bis 135231	02205-11
SD 001	125205, 125351, 126041, 125477, 127339, 128150, 131405 bis 135104	02205-11
SD 002	302306, 125203, 125673, 125475, 126039, 127165, 131801 bis 134827	02205-11
SD 003	302305, 125202, 125474, 126038, 127334, 128067, 131406 bis 133946	02205-11
SD 004	302304, 125672, 125848, 126444, 127658, 128122, 131682 bis 134828	02205-11
SD 005	125473, 125923, 126141, 132714 bis 134956	02205-11
SD 020	Alle	02245-13
SD 027	302426, 126278, 126348, 127798, 127930, 128161, 131407 bis 135493	02205-11
SD 031	Alle	02240-12
SD 033	128351, 128352, 128650, 128738, 128794, 129238, 129647, 129670, 129712, 129946, 130555, 130582, 130789, 131127, 131562, 131766, 132234, 132560, 303667	
SD 037	131684, 303936	
SD 038	131657, 131894, 304004	
SD 041	Alle	02240-12
SD 120	125265, 125446, 125541, 125907	02240-02
SD 124	126899	02205-01
SD 137	126140, 133439	02205-01
SD 154	126863, 131563, 132190, 133010, 132844, 133816	02205-01
SD 170	126001	02205-01
SD 178	132933	02240-02
SD 180	125812	02205-01
SD 182	125811, 126138	02240-02
SD 183	133192	02245-03
SD 197	126900, 127282, 131685, 133440, 134067	02205-01
SD 215	131680	02205-11

Veröffentlicht 2014-10-31