

Lecki e.K.
Felicitasstr. 3
44263 Dortmund

Checkliste zum Auftrag 9739

Verwendete Vorlage: Übergabe zum Verkaufen

Kd.Nr.: 1030xxx



Datum: 20.02.2026

Erstellt von: Mustermeister, Joe

Fahrzeug: Seat IBIZA TSI 1.0 85kW DSG
Farbe: Magnetic Tech (undefined)

Fg.Nr.: VSSZZZKJ1SR56xxx
km-Stand: 22795 km

Beleuchtung

Beleuchtung geprüft ggf. instandbesetzt Front-/ Heck-/ Innenraumbelichtung	
Lichteinstellung geprüft Licht ggf. einstellen	



Scheibenwaschanlage

Scheibenwaschdüsen Ggf. einstellen	
Wischerblätter Ggf. Erneuern (erst beim Verkauf!) Notiz: Rubbeln	
Scheibenwaschanlage Füllstand prüfen ggf. Auffüllen	

Fehlerspeicher auslesen

Ereignisspeicher Fehlespeichereinträge vorhanden?	
--	---

Radio-/ Navigationssystem

Werkseinstellung System zurücksetzen	
Radiosender Lokale Radiosender speichern	

Uhrzeit / Datum Uhrzeit und Datum einstellen	✘
---	---

Motorraum

Sichtprüfung Motorraum Bauteile geprüft	✘
Füllstände geprüft ggf. Ergänzen Kühlmittel, Bremsflüssigkeit & Motoröl	✘

Fahrwerk

Fahrwerk geprüft Undichtigkeiten oder Beschädigungen	✘
Bremse Vorderachse Verschleiß geprüft	✘
Bremse Hinterachse Verschleiß geprüft	✘

Räder / Reifen

Profiltiefe prüfen Minimalwert: 2.0mm <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Vorne links 5.0mm</td> <td>Vorne rechts 5.0mm</td> <td>Hinten links 6.0mm</td> <td>Hinten rechts 6.0mm</td> <td>Reserverad n.v.</td> </tr> </table>	Vorne links 5.0mm	Vorne rechts 5.0mm	Hinten links 6.0mm	Hinten rechts 6.0mm	Reserverad n.v.	✘
Vorne links 5.0mm	Vorne rechts 5.0mm	Hinten links 6.0mm	Hinten rechts 6.0mm	Reserverad n.v.		
Luftdruck prüfen Minimalwert: NaN bar <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> Vorderachse Soll 2.5 bar Erfolgreich geprüft </td> <td> Hinterachse Soll 2.5 bar Erfolgreich geprüft </td> <td> Reserverad n.v. Erfolgreich geprüft </td> </tr> </table>	Vorderachse Soll 2.5 bar Erfolgreich geprüft	Hinterachse Soll 2.5 bar Erfolgreich geprüft	Reserverad n.v. Erfolgreich geprüft	✘		
Vorderachse Soll 2.5 bar Erfolgreich geprüft	Hinterachse Soll 2.5 bar Erfolgreich geprüft	Reserverad n.v. Erfolgreich geprüft				
Beschädigungen Beschädigungen an Reifen und Felgen geprüft	✘					
Räder mit Drehmoment angezogen	✘					

Radschraubenabdeckung Abdeckungen entfernt	✘
Reifendichtmittel Verfallsdatum prüfen	20.12.2028

Bordwerkzeug	
Felgenschloss vorhanden Notiz: Ohne	✘
Verbandstasche Ggf. Neue Verbandstasche ins Fahrzeug legen	✘

Fußmatten	
Fußmatten Vorhanden ggf. Neue ins Fahrzeug legen	✘

Fehlende Teile	
Bestellung aufgeben Teile die bestellt werden müssen	1

Fällige Arbeiten	
<p>Fällige Arbeiten Inspektion, Bremse, etc.</p> <p>Sonnenblende VR Halterung defekt . Inspektion und Öl,</p>	✘



Aktueller Kilometerstand	
Kilometerstand Kilometerstand eintragen	22806 km

Legende

 OK	 Unklar	 Nicht OK	1 Nicht durchgeführt
---	---	---	-------------------------

Mustermeister, Joe (Mitarbeiter)